



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska uprava Zagrebačka

II Postaja prometne policije

BROJ: 511-19-45/3- [redacted]

NADNEVAK: 14.05.2003.

ZAPISNIK O OČEVIDU

Sastavljen u postupanju na temelju članka 184. stavka 2. ZKP-a ("Narodne novine br. 110/97.") povodom prometne nesreće koja se dogodila dana 03.05.2003 god. u 21:50 sati.

O prometnoj nesreći izvješćen istažni sudac DA

Vanda [redacted]

koji nije izašao.

Nazočni i u kojem svojstvu:

- | | |
|---|----|
| 1. DAVOR [redacted] pvl. službena osoba | 4. |
| 2. MIROSLAV [redacted] krim. tehničar | 5. |
| 3. | 6. |

Očevid se poduzima na kolniku Ulice dr. Luje Naletilića za 40 metara južnije od kbr. 85 u Zagrebu

ovodom obavijesti (od koga) neoštećene fizičke osobe

Upućen II Postaji prometne policije Zagreb, Jadranska avenija 8

nadnevak 03.05.2003 u 21:54 sati.

Mjesto nesreće su osiguravali (tko) DA, [redacted] i [redacted] policijski službenici II Postaje prometne policije Zagreb

1. Točno mjesto nesreće i točka ishodišta mjerenja (kut kuće, raskrižja i sl.)
jugozapadni kut kbr. 85 Ulice dr. Luje Naletilića

Nesreća se dogodila u u naselju

odsjek ceste: na km

oznak i broj ceste

općina - područni ured Novi Zagreb

područje PU i PP VI PP Zagreb

Očevid započeo dana 03.05.2003 u 22:15 sati.

Kategorija ceste ulica

Vrsta: s kolnikom u oba smjera, bez nogostupa

OSOBINE CESTE:

prijevoj

Vrsta kolničkog zastora: asfalt

Stanje kolnika: hrapav, dobar, suh

Širina kolnika:

Širina kolnika Ulice dr. Luje Naletilića na mjestu prometne nesreće je 5.05 m.

Oprema ceste:

Na dijelu kolnika Ulice dr. Luje Naletilića gdje se dogodila prometna nesreća nisu postavljeni prometni znakovi koji bi se odnosili na nesreću.

Stanje prometa: rijedak

Vremenske prilike:

Vidljivost danju:

noću: neosvijetljeno

2. Osobe koje su u uzročnoj vezi s nesrećom (sudionici):

RAGUŽ SNJEŽANA, kći Jure, r. 20.10.1968. godine u Makarskoj, s prebivalištem u Zagrebu, **Savski put 1**, put 30, po zanimanju drveni tehničar, zaposlena u poduzeću "Elektro-kontakt", Zagreb, Radnička cesta bb, posjeduje vozačku dozvolu "B,G,H" kat. br. **1253361/95/PUZ**. U nesreći je sudjelovala kao vozačica osobnog automobila ZG **9350-L**.

MAJSTOROVIC TIHOMIR, sin Mate, r. 10.03.1982. godine u Zagrebu, s prebivalištem u Zagrebu, **Goleška**, po zanimanju pekar, zaposlen u pekarni "Stil", Brezovica, posjeduje vozačku dozvolu "B,G,H" kat. br. **1253361/2000/PUZ**. U nesreći je sudjelovao kao vozač osobnog automobila RI **213-KB**.

3. Podaci o vozilima i oštećenim objektima, vlasništvo, opis oštećenja i visina štete:

Osobni automobil ZG **9350-L** marke "Honda Civic"/98, vlasništvo poduzeća "Potom" d.o.o., Zagreb, Školski prilaz 3, valjanost tehničkog pregleda i prometne dozvole br. **004117389/2002/PUZ** do 15.11.2003. godine, osiguran kod "Jadranskog osiguranja", br. police **00231413**. U trenutku nesreće bio je opterećen samo sa vozačicom. Kočnice i ostali uređaji na vozilu zbog oštećenja nisu isprobani. Na automobilu su se nalazili pneumatici marke "Michelin", dim. 195/55 R 15, s dobro izraženim profilom. Na automobilu je oštećen prednji lijevi dio: branik, blatobran, vezni lim, hladnjak, poklopac motora, vjetrobarsko staklo, putno i signalno svjetlo, kotač, bočno ogledalo, lijeva vrata, dva zračna jastuka. Šteta se procjenjuje na 20.000,00 KN.

Osobni automobil RI **213-KB** marke "VW Golf"/92, vlasništvo **Maliković Tatjana** iz Rijeke, **Orlić 41**, valjanost tehničkog pregleda i prometne dozvole br. **005333373/2002/PU** primorsko-goranska do 06.05.2003. godine, osiguran kod "Croatia osiguranja", br. police **011407382569**. U trenutku nesreće bio je opterećen samo sa vozačem. Kočnice i ostali uređaji na vozilu zbog oštećenja nisu isprobani. Na automobilu su se nalazili pneumatici marke "Sava", dim. 185/65 R 14, s dobro izraženim profilom. Na automobilu je oštećen prednji lijevi dio: branik, vezni lim, blatobran, poklopac motora, hladnjak, kotač, vjetrobarsko staklo, upravljač vozila, lijeva vrata, krov, oba putna svjetla, lijevi pokazivač smjera. Šteta se procjenjuje na 20.000,00 KN.

4. Opis mjesta nesreće, tragova, položaja vozila i nastradalih:

Mjesto nesreće do dolaska ekipe za očevide nije bilo izmijenjeno.

Osobni automobil ZG **9350-L** pronađen je lijevom dijelom na kolniku Ulice dr. Luje Naletilića, stražnjim desnim dijelom na šljunčanom terenu uz istočni rub kolnika, prednjim dijelom okrenut u smjeru sjeverozapada. Prednjim desnim dijelom od početne točke mjerenja u smjeru juga bio je udaljen za 42.00 m, dok je istim dijelom bio uz sami istočni rub kolnika. Stražnjim lijevom dijelom od početne točke mjerenja u smjeru juga bio je udaljen za 46.60 m, a istim dijelom od istočnog ruba kolnika u smjeru zapada za 0.70 m.

Osobni automobil RI **213-KB** pronađen je prednjim dijelom na kolniku Ulice dr. Luje Naletilića, stražnjim dijelom na šljunčanom i mekom terenu, prednjim dijelom okrenut u smjeru sjeveroistoka. Prednjim desnim dijelom od početne točke mjerenja u smjeru juga bio je udaljen za 40.80 m, a istim dijelom od istočnog ruba kolnika u smjeru zapada za 3.50 m. Stražnjim desnim dijelom od početne točke mjerenja u smjeru juga bio je udaljen za 42.40 m, a istim dijelom od zapadnog ruba kolnika u smjeru zapada za 2.00 m.

Na kolniku je pronađen trag kočenja lijevih i desnih kotača od osobnog automobila RI **213-KB**. Dužina traga kočenja desnih kotača je 11.00 m. Trag je u početnom dijelu od početne točke mjerenja u smjeru juga bio udaljen za 27.50 m, a istim dijelom od zapadnog ruba kolnika u smjeru istoka za 1.10 m. U završnom dijelu trag je od početne točke mjerenja u smjeru juga bio udaljen za 38.60 m, a istim dijelom od zapadnog ruba kolnika u smjeru istoka za 1.00 m. Dužina traga kočenja lijevih kotača je 9.20 m. Trag je u početnom dijelu od početne točke mjerenja u smjeru juga bio udaljen za 39.40 m, a istim dijelom od zapadnog ruba kolnika u smjeru istoka za 2.40 m. U završnom dijelu trag je od početne točke mjerenja u smjeru juga bio udaljen za 38.60 m, a istim dijelom od zapadnog ruba kolnika u smjeru istoka za 2.40 m.

Na kolniku su pronađeni tragovi krhotina laka, stakla i plastike od osobnog automobila ZG **9350-L** i osobnog automobila ZG **213-KB**, koncentrirani ispred prednjih dijelova narečenih vozila, u dužini 2.00 m i širini 2.00 m. Tragovi u središnjem dijelu od početne točke mjerenja u smjeru juga bili su udaljeni za 41.40 m, a istim dijelom od zapadnog ruba kolnika u smjeru istoka za 2.50 m.

Na kolniku je pronađen trag iscurjele tekućine od osobnog automobila RI 213-K5 u dužini 2.50 m. Trag je u središnjem dijelu od početne točke mjerenja u smjeru juga bio udaljen za 42.00 m, a istim dijelom od zapadnog ruba kolnika u smjeru istoka za 0.60 m.

5. Svjedoci - očevici:

Na mjestu događaja nitko se nije javio za svjedoka-očevica niti su sudionici koga predložili.

6. Poduzete mjere i radnje:

- 1) Mjesto nesreće fotografirano DA
- 2) Skicirano DA
- 3) Ozljeđeni upućeni u bolnicu (koju) Klinika za traumatologiju i KB "Dubrava" u Zagrebu
- 4) O smrti obavještena rodbina (tko) NE
- 5) Uzimanje krvi - mokraće (kome, gdje, rezultati)
 - Raduš Snježana, u Klinici za traumatologiju, krv-0.00 g/kg, mokraća-0.00 g/kg
 - Majstorović Tihomir, u KB "Dubrava", krv-0.00 g/kg
- 6) Oduzete registarske pločice DA, ZG 9350 i RI 213-K5
- 7) Upotrebljen alkotest - alkometar - "drager" (rezultat) NE
- 8) Oduzeta vozačka dozvola (kome) NE
- 9) Vozilo uklonjeno, prevezeno (tko i gdje) DA, ZG 9350 po suprugu od vozačice, a RI 213-K5 po ocu od vozača
- 10) Određeno vještačenje vozila (kojeg) NE
- 11) Sa sudionicima obavljen obavijesni razgovor (gdje) na mjestu događaja
- 12) S očevicima obavljen obavijesni razgovor (gdje) NE
- 13) Oduzeta putna isprava (kome) NE
- 14) Zapisnik dostavljen ODO (kome) ODO Zagreb - kaznena prijava

Očevid završen dana 04.05.2003 god. u 01:50 sati.

Očevid obavili:

1. Davor Mihaljević, br. značke 15267
2. 